

> INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Calço Tradicional



Calço Tradicional Cruz Assimétrico



Fixação com parafuso 3,5mm



Chave pozidrive N° 2



Niquelado



Componente em aço



Componente em zamak

> INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Animação de montagem disponível no site


> MEDIDAS DE INSTALAÇÃO



02


CALÇOS

Calço Tradicional Cruz de Parafusar Assimétrico




H = 0 ou 6

B383E  
Fixação com parafuso  
Ø3,5mm (vendido separadamente)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B383E09	Calço 0mm cruz assimétrico de parafusar e regulagem frontal
B383E69	Calço 6mm cruz assimétrico de parafusar e regulagem frontal



H = 3mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S38X8639	Espessor 3mm para calço Série 300



H = 13mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S38X86D9	Espessor 13mm para calço Série 300

## &gt; ACESSÓRIOS

## Chave Pozidrive



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D2A7XCXCP	Chave Salice pozidrive N° 2



Unitário

## Parafusos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
V234X164	Parafuso níquelado para dobradiças Ø4x16,4mm

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Para a limpeza das dobradiças e calços utilizar somente produtos que não agridam a proteção superficial. Utilize somente detergente neutro (é importante secar perfeitamente após a aplicação). De preferência, limpe somente com um pano seco. É desaconselhável o uso de panos abrasivos, pós-abrasivos, esponjas de aço, detergentes ácidos, solventes (thinner, água raz, entre outros), água sanitária, limpadores multiusos, detergentes a base de amoníaco (altamente corrosivo) e ácido clorídrico (muriático) que desenvolve gases corrosivos. Os danos provocados pela utilização destes produtos poderão surgir em um período de 2 a 3 anos, ou até mesmo bem antes disto, dependendo da agressividade do material aplicado na limpeza.

Utilizar preferivelmente um pano exclusivo para a limpeza das dobradiças e dos calços. Podem ser utilizados todos os produtos a base de cera.

Um dos principais indícios da reação de produtos químicos na dobradiça é a perda de brilho da mesma, que faz com que ao longo do tempo apareça uma ferrugem esverdeada, identificando o uso de produtos inadequados na sua manutenção.



ATENÇÃO